



Ministério Público do Rio Grande do Sul
Gabinete de Assessoramento Técnico



Figura 43: objetos depositados em diversos andares



Figura 44: porta no térreo trancada e obstruída pela construção de cofre da agência bancária inutiliza a escada como saída de emergência



Figura 45: muito material depositado na escadaria




Figura 46: detalhe da grelha de ventilação existente nas antecâmaras



Figura 47: trechos desobstruídos são a exceção; iluminação apenas se ligada diretamente em disjuntor



Figura 48: porta de saída da escada à prova de fumaça na área externa foi lacrada com alvenaria